

現地点検・作業完了報告書

文書番号：REP-20261006-001

作成日：2026年10月6日

訪問先顧客名	株式会社サンプルソリューションズ 御中	対応作業員	技術部 山田 太郎 (ID: T-1042)
作業対象機器	サーバーラックユニット B-02	作業時間	13:00 ~ 15:30
点検結果	定期保守点検および冷却ファンの清掃を実施。動作ログに異常なし。正常稼働を確認しました。		

現場記録写真（OpenCV画像処理の対象領域）


【写真1】 作業担当者（作業確認）



※ Open-CVで顔領域を自動検出 → ぼかし/モザイク処理を適用

【写真2】 機器シリアルおよび設置環境

Internal Network Structure - CONFIDENTIAL



※ OpenCVで銘板/図面領域を検出 → 黒塗り・差し替え処理を適用

■ サンプルプログラム動作概要（PDF Tool API × OpenCV）

- PDF Tool API（画像抽出機能）により、報告書内の画像を自動取り出し
- OpenCVにより「顔写真の自動ぼかし」および「機密領域の黒塗りマスキング」を実施
- PDF Tool API（画像置換機能）により、レイアウトを保持したまま元のPDFへ書き戻し